

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司龙洞湾井		
	行业类别	煤矿	单位地址	乐山市五通桥区金粟镇
	委托项目	钢丝绳		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、马丽、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	室内检测		
	现场检测检验人员	马丽、张祥龙	现场检测检验时间	2021.04.23
			报告提交时间	2021.04.25
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP210242	钢丝绳 20[20118]	合格	力学实验室

附图

