

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	南江县竹坝矿业有限公司		
	行业类别	金属非金属矿	单位地址	巴中市南江县桥亭镇
	委托项目	无损检测（风机叶片、风机主轴、提升机主轴、绞车主轴、天轮轴、楔形连接器轴）、罐笼、三环链、插销、通风机		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、黄建文、黄迅、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测、室内检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、黄建文	现场检测检验时间	2021.12.15
			报告提交时间	2021.12.29、2021.12.30
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP210873	罐笼	合格	地面罐笼
	KP210874	风机叶片 8 片（PT）	合格	地面通风机房
	KP210875	风机主轴 2 个（UT）	合格	地面通风机房
	KP210876	摩擦式提升机驱动轮主轴（UT）	合格	地面提升机房
	KP210877	提升绞车主轴（UT）	合格	井下绞车硐室
	KP210878	天轮轴 2（UT）	合格	地面天轮
	KP210879	楔形连接器连接销轴 24（UT）	合格	地面罐笼
	KP210880	风机叶片 8 片（PT）	合格	地面通风机房
	KP210881	三环链	合格	室内试验室
	KP210882	插销	合格	室内试验室
	KP210902	通风机	合格	地面通风机房

附图 1



附图 2

