

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	乐山沫凤能源有限责任公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	乐山市沙湾区塔水镇
	委托项目	无损探伤（通风机主轴、通风机叶片、提升绞车主轴、提升绞车天轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	黄建文	联系电话	17358579560
	参与项目人员	黄建文、夏珊、毛朝刚、黄迅、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	黄建文、毛朝刚、夏珊	现场检测检验时间	2022.04.29
			报告提交时间	2022.05.10
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220416	通风机主轴探伤	合格	地面通风机房
	KP220417	通风机主轴探伤	合格	地面通风机房
	KP220418	通风机叶片探伤	合格	地面通风机房
	KP220419	通风机叶片探伤	合格	地面通风机房
	KP220420	提升绞车主轴探伤	合格	地面绞车房