

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	中国华冶科工集团有限公司西藏山南分公司		
	行业类别	金属非金属矿山	单位地址	西藏山南市曲松县曲阿隆巴
	委托项目	提升绞车、空压机、通风机、提升机、无损探伤（吊桶、提升机主轴、天轮轴）、钢丝绳		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测/室内实验		
	现场检测检验人员	潘志鑫、曾文华	现场检测检验时间	2022.04.25 ~ 2022.04.26
			报告提交时间	2022.05.18
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220373	提升绞车	合格	地面提升机房
	KP220374	提升绞车	合格	井下绞车硐室
	KP220375	空压机	合格	地面空压机机房
	KP220376	空压机	合格	地面空压机机房
	KP220377	通风机	合格	地面通风机房
	KP220378	提升机	合格	地面提升机房
	KP220379	提升绞车	合格	井下绞车硐室
	KP220380	空压机	合格	地面提升机房
	KP220381	空压机	合格	地面提升机房
	KP220382	空压机	合格	地面提升机房
	KP220383	吊桶探伤*2	合格	地面提升机
	KP220384	提升机主轴、天轮主轴探伤	合格	地面提升机房
	KP220385	钢丝绳 22[AQ 2026]	合格	室内实验室
	KP220386	钢丝绳 22[AQ 2026]	合格	室内实验室
	KP220387	钢丝绳 28[AQ 2026]	合格	室内实验室

报告 信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220388	钢丝绳 28[AQ 2026]	合格	室内实验室
	KP220389	钢丝绳 28[AQ 2026]	合格	室内实验室

附图 1	附图 2
------	------

