

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	福建兴万祥建设集团有限公司墨竹工卡分公司		
	行业类别	金属非金属矿山	单位地址	西藏拉萨市墨竹工卡县工卡镇
	委托项目	提升机、无损探伤（提升机主轴、天轮轴、吊桶、吊钩）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、曾文华	现场检测检验时间	2022.05.25 ~ 2022.05.26
			报告提交时间	2022.06.10
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220475	吊桶探伤	合格	地面立井井口处
	KP220476	吊钩探伤	合格	地面立井井口处
	KP220477	提升机主轴、天轮主轴探伤	合格	地面提升机房
	KP220478	提升机	合格	地面提升机房
附图				
				