

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川川煤华荣能源有限责任公司唐家河煤矿		
	行业类别	煤矿	单位地址	广元市旺苍县嘉川镇
	委托项目	无损探伤（通风机主轴、叶片；提升绞车主轴、天轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、夏珊、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄迅、夏珊	现场检测检验时间	2022.08.13-2022.08.14
			报告提交时间	2022.09.01
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220717	1#通风机叶片渗透检测	合格	地面通风机房
	KP220718	2#通风机叶片渗透检测	合格	地面通风机房
	KP220719	1#通风机主轴超声检测	合格	地面通风机房
	KP220720	2#通风机主轴超声检测	合格	地面通风机房
	KP220721	地面绞车主轴+天轮轴超声检测	合格	地面绞车房
	KP220722	地面绞车主轴+天轮轴超声检测	合格	地面绞车房
	KP220723	井下绞车主轴+天轮轴超声检测	合格	井下绞车硐室
附图 1			附图 2	

