

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川川煤石洞沟煤业有限责任公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	广元市旺苍县三江镇
	委托项目	无损探伤（通风机叶片、主轴；提升绞车主轴、天轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、夏珊、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄迅、夏珊	现场检测检验时间	2022.08.13
			报告提交时间	2022.09.01
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220712	1#通风机叶片渗透检测	合格	地面通风机房
	KP220713	2#通风机叶片渗透检测	合格	地面通风机房
	KP220714	1#通风机主轴超声检测	合格	地面通风机房
	KP220715	2#通风机主轴超声检测	合格	地面通风机房
	KP220716	井下绞车主轴+天轮轴超声检测	合格	井下绞车硐室
附图				
				