

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	凉山州益门煤业有限责任公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	凉山州会理县益门镇
	委托项目	通风机、空压机、提升绞车、排水泵、架空人车、无损探伤（通风机主轴、叶片；提升机（绞车）主轴、天轮轴；架空人车驱动轮轴、尾轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、张祥龙	现场检测检验时间	2022.08.16-2022.08.19
			报告提交时间	2022.09.15
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220756	通风机叶片探伤	合格	地面通风机房
	KP220757	空压机	合格	地面空压机房
	KP220758	空压机	合格	地面空压机房
	KP220759	空压机	合格	地面空压机房
	KP220760	空压机	合格	地面空压机房
	KP220761	空压机	合格	地面空压机房
	KP220762	提升绞车	合格	井下绞车硐室
	KP220763	提升绞车	合格	井下绞车硐室
	KP220764	排水泵	合格	井下排水泵房
	KP220765	架空人车	合格	井下架空人车
	KP220766	架空人车主轴探伤	合格	井下架空人车
	KP220767	提升机	合格	地面提升机房

报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220768	提升机主轴天轮轴探伤	合格	地面提升机房
	KP220769	提升机主轴天轮轴探伤	合格	地面提升机房
	KP220770	通风机	合格	地面通风机房
	KP220771	通风机主轴探伤	合格	地面通风机房
	KP220772	通风机叶片探伤	合格	地面通风机房
	KP220773	通风机	合格	地面通风机房
	KP220774	通风机主轴探伤	合格	地面通风机房

附图 1	附图 2
------	------

