安全生产检测检验报告网上公开信息表

<table>
<tr><td rowspan="3">受检单位概况</td><td>单位名称</td><td colspan="3">甘洛鸿利达矿业有限责任公司老 915-I 铅锌矿</td></tr>
<tr><td>行业类别</td><td>金属非金属矿山</td><td>单位地址</td><td>凉山州甘洛县新市坝镇</td></tr>
<tr><td>委托项目</td><td colspan="3">井下通风系统鉴定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">检测检验机构及项目组</td><td>检测检验机构</td><td colspan="3">四川省科源工程技术测试中心有限责任公司</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>潘志鑫</td><td>联系电话</td><td>18108202089</td></tr>
<tr><td>参与项目人员</td><td colspan="3">潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙</td></tr>
<tr><td rowspan="3">主要活动信息</td><td>项目实施类型</td><td colspan="3">现场检测</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场检测检验人员</td><td rowspan="2">潘志鑫、黄建文</td><td>现场检测检验时间</td><td>2022.12.29</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2023.02.28</td></tr>
<tr><td rowspan="2">报告信息</td><td>报告编号</td><td>项目名称</td><td>报告综合结论</td><td>检测检验地点</td></tr>
<tr><td>KP221080</td><td>通风系统鉴定</td><td>合格</td><td>井下</td></tr>
<tr><td colspan="2">附图 1</td><td colspan="3">附图 2</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>