

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	甘洛县恒宇矿业有限公司麦地沟粘土矿井		
	行业类别	金属非金属矿山	单位地址	凉山州甘洛县
	委托项目	井下通风系统鉴定		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、黄建文	现场检测检验时间	2022.12.27
			报告提交时间	2023.02.28
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP221078	通风系统鉴定	合格	井下
附图 1			附图 2	
				