

安全生产检测检验报告网上公开信息表

|                                                                                    |          |                            |                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 受检单位概况                                                                             | 单位名称     | 犍为三众吉达煤业有限公司               |                                                                                      |             |
|                                                                                    | 行业类别     | 煤矿                         | 单位地址                                                                                 | 犍为县马庙乡      |
|                                                                                    | 委托项目     | 三环链、插销、连接装置                |                                                                                      |             |
| 检测检验机构及项目组                                                                         | 检测检验机构   | 四川省科源工程技术测试中心有限责任公司        |                                                                                      |             |
|                                                                                    | 项目组长     | 潘志鑫                        | 联系电话                                                                                 | 18108202089 |
|                                                                                    | 参与项目人员   | 潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙 |                                                                                      |             |
| 主要活动信息                                                                             | 项目实施类型   | 现场检测                       |                                                                                      |             |
|                                                                                    | 现场检测检验人员 | 潘志鑫、毛朝刚                    | 现场检测检验时间                                                                             | 2023.11.18  |
|                                                                                    |          |                            | 报告提交时间                                                                               | 2023.11.29  |
| 报告信息                                                                               | 报告编号     | 项目名称                       | 报告综合结论                                                                               | 检测检验地点      |
|                                                                                    | KP230661 | 三环链                        | 合格                                                                                   | 地面          |
|                                                                                    | KP230662 | 插销                         | 合格                                                                                   | 地面          |
|                                                                                    | KP230663 | 钢丝绳连接装置                    | 合格                                                                                   | 地面          |
|                                                                                    | KP230664 | 矿车连接装置                     | 合格                                                                                   | 地面          |
|                                                                                    | KP230665 | 平板车连接装置                    | 合格                                                                                   | 地面          |
|                                                                                    | KP230666 | 支架运输车连接装置                  | 合格                                                                                   | 地面          |
| 附图 1                                                                               |          |                            | 附图 2                                                                                 |             |
|  |          |                            |  |             |