

## 安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	广安市前锋区小井乡
	委托项目	无损检测（提升绞车主轴、架空人车驱动轮、尾轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄建文、黄迅	现场检测检验时间	2024.03.13~2024.03.22
			报告提交时间	2024.04.07
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240134	提升绞车主轴及天轮轴超声检测	合格	井下绞车硐室
	KP240135	架空人车驱动轮轴及尾轮轴超声检测	合格	井下架空人车
	KP240136	架空人车驱动轮轴及尾轮轴超声检测	合格	井下架空人车
	KP240145	UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP240146	UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP240147	UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP240148	UT（绞车主轴、天轮轴）	合格	井下绞车硐室
	KP240149	UT（水环真空泵主轴）	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240150	UT（水环真空泵主轴）	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240151	UT（水环真空泵主轴）	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240152	UT（水环真空泵主轴）	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240153	UT（水环真空泵轴）	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240154	UT（水环真空泵主轴）	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240155	UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP240156	UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车

报告 信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240162	UT (通风机主轴)	合格	地面通风机房
	KP240163	UT (通风机主轴)	合格	地面通风机房
	KP240164	PT (通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240165	PT (通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240166	PT (通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240167	PT (通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240168	UT (通风机主轴)	合格	地面通风机房
	KP240169	UT (通风机主轴)	合格	地面通风机房

附图 1



附图 2

