

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿		
	行业类别	金属非金属矿山	单位地址	九龙县魁多乡
	委托项目	通风机、空压机、无损探伤（通风机叶片、提升机主轴、天轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、黄建文、黄迅	现场检测检验时间	2024.04.08~2024.04.09
			报告提交时间	2024.04.22
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240222	空压机	合格	地面空压机房
	KP240223	空压机	合格	地面空压机房
	KP240224	空压机	合格	地面空压机房
	KP240225	空压机	合格	地面空压机房
	KP240226	通风机	合格	地面通风机房
	KP240227	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房
附图 1			附图 2	
				