

安全生产检测检验报告网上公开信息表

|            |          |                                |          |                       |
|------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 受检单位概况     | 单位名称     | 四川川煤华荣能源有限责任公司赵家坝煤矿            |          |                       |
|            | 行业类别     | 煤矿                             | 单位地址     | 旺苍县黄洋镇                |
|            | 委托项目     | 无损探伤（通风机主轴、叶片、提升机主轴、天轮轴）       |          |                       |
| 检测检验机构及项目组 | 检测检验机构   | 四川省科源工程技术测试中心有限责任公司            |          |                       |
|            | 项目组长     | 曾文华                            | 联系电话     | 18181923178           |
|            | 参与项目人员   | 曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙 |          |                       |
| 主要活动信息     | 项目实施类型   | 现场检测                           |          |                       |
|            | 现场检测检验人员 | 曾文华、黄建文、赵游锦                    | 现场检测检验时间 | 2024.08.15~2024.08.16 |
|            |          |                                | 报告提交时间   | 2024.08.22            |
| 报告信息       | 报告编号     | 项目名称                           | 报告综合结论   | 检测检验地点                |
|            | KP240595 | 通风机主轴 UT                       | 合格       | 地面通风机房                |
|            | KP240596 | 通风机叶片 PT                       | 合格       | 地面通风机房                |
|            | KP240597 | 通风机主轴 UT                       | 合格       | 地面通风机房                |
|            | KP240598 | 通风机叶片 PT                       | 合格       | 地面通风机房                |
|            | KP240599 | 提升机主轴、天轮轴 UT                   | 合格       | 地面绞车房                 |
|            | KP240600 | 提升机主轴、天轮轴 UT                   | 合格       | 井下绞车硐室                |

附图 1

附图 2

