

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	金川奥伊诺矿业有限公司		
	行业类别	金属非金属矿山	单位地址	金川县勒乌镇
	委托项目	无损检测（风机叶片）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	黄建文	联系电话	13980365560
	参与项目人员	黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	黄建文、黄迅	现场检测检验时间	2024.09.25
			报告提交时间	2024.09.27
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP20240682	风机叶片探伤	合格	地面通风机
附图 1			附图 2	

