

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	犍为塘坝煤业有限公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	乐山市犍为县玉津镇
	委托项目	无损检测（通风机主轴、叶片；绞车主轴、天轮轴；人车驱动轮轴、尾轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄迅、郭正国	现场检测检验时间	2024.11.20
			报告提交时间	2024.12.06
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240845	无损检测（通风机主轴 UT）	合格	地面通风机房
	KP240846	无损检测（通风机叶片 PT）	合格	地面通风机房
	KP240847	无损检测（通风机主轴 UT）	合格	地面通风机房
	KP240848	无损检测（通风机叶片 PT）	合格	地面通风机房
	KP240849	无损检测（绞车轴、天轮轴 UT）	合格	地面提升机房
	KP240850	无损检测（人车驱动轮轴、尾轮轴 UT）	合格	井下架空人车
	KP240851	无损检测（人车驱动轮轴、尾轮轴 UT）	合格	井下架空人车
	KP240852	无损检测（绞车轴、天轮轴 UT）	合格	井下绞车硐室
附图 1			附图 2	
				