

安全生产检测检验报告网上公开信息表				
受检单位概况	单位名称	筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	宜宾市筠连县维新镇
	委托项目	无损探伤（提升机主轴、天轮轴；人车驱动轮轴、尾轮轴；通风机主轴、叶片）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄迅	现场检测检验时间	2024.12.03~2024.12.06
			报告提交时间	2024.12.17
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测验地点
	KP240901	无损探伤(提升机主轴、天轮轴)	合格	地面提升机房
	KP240902	无损探伤(通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240903	无损探伤(通风机主轴)	合格	地面通风机房
	KP240904	无损探伤(皮带主轴)	合格	井下皮带运输机
	KP240905	无损探伤(提升机主轴、天轮轴)	合格	地面提升机房
	KP240906	无损探伤(人车驱动轴、尾轮轴)	合格	井下架空人车
	KP240907	无损探伤(人车驱动轴、尾轮轴)	合格	井下架空人车
	KP240908	无损探伤(通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240909	无损探伤(通风机主轴)	合格	地面通风机房
附图 1			附图 2	
				